2023年5月製造製品から

ケアスロープ®

価格はそのまま！

TAISコードもそのまま！

が少しだけ変わります。

何が変わる？



① チャンネルをイエローからシルバー（アルマイト加工）に変更



② ブラインドナットキャップをイエローからグレーに変更



③ 蛍光シールをイエローからオレンジに変更

④ 一部メンテナンス補修部材を変更

※詳しくは裏面に記載

＜視認性について＞

変更前と後の製品で視認性（見やすさ）を比較する試験をおこなったところ、
薄暗がりの中では、変更後の製品の方が見えやすい※ことを確認しています。※当社比

変わらない点は？

TAISコード　標準小売価格　品番　品名　JANコード　JIS認証取得

はこれまでのケアスロープ®と変更ありません！

ケアメディックス株式会社

メンテナンス補修部材の一部変更について

チャンネル補修材、ブラインドナットキャップ、蛍光シールが下記の通り変更となります。
価格等は弊社、または営業担当までお問合せください。尚、従来品の補修部材の販売も継続致します。

＜変更対象のメンテナンス補修部材＞

従来品	
補修スプレー（イエロー）	
補修塗料ハケタイプ（イエロー）	
ブラインドナットキャップ（イエロー）	
蛍光シール（イエロー）	

新仕様			
補修スプレー（シルバー）		補修テープ（シルバー）	
補修塗料ハケタイプ（シルバー）			
ブラインドナットキャップ（グレー）			
蛍光シール（オレンジ）			

＜変更早見一覧＞

変更なし				
品番	品名	JANコード	TAISコード	標準小売価格＋税
CS－65	ケアスロープ65cmタイプ	4958519 500008	00093 － 000015	67,000円＋税
CS－100	ケアスロープ100cmタイプ	4958519 500015	00093 － 000016	83,000円＋税
CS－120	ケアスロープ120cmタイプ	4958519 500022	00093 － 000017	107,000円＋税
CS－150	ケアスロープ150cmタイプ	4958519 500039	00093 － 000018	118,000円＋税
CS－175	ケアスロープ175cmタイプ	4958519 500046	00093 － 000019	125,000円＋税
CS－200	ケアスロープ200cmタイプ	4958519 500053	00093 － 000020	136,000円＋税
CS－240C	ケアスロープ240cmタイプ	4958519 500060	00093 － 000021	230,000円＋税
CS－285C	ケアスロープ285cmタイプ	4958519 500077	00093 － 000038	290,000円＋税

変更あり		
チャンネル	ブラインドナットキャップ	蛍光シール
イエロー塗装から シルバーアルマイト加工に変更	イエローから グレーに変更	イエローから オレンジに変更



【発売元】

ケアメディックス株式会社

〒113-0034
東京都文京区湯島 3-23-1SKビル２階
TEL.03-3837-0551　FAX.03-3837-0554

WEB はコチラ
http://www.caremed.co.jp/

【お問合せ先】

※製品の仕様、価格は予告なく変更する場合があります。
※カラー印刷インクや撮影条件などから実際の色と多少異なる場合があります。

2023. 04. 3,000